

Yên Bái, ngày 31 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Sửa chữa, thay thế linh kiện cho Ống nội soi đại tràng
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái**

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Sửa chữa, thay thế linh kiện cho Ống nội soi đại tràng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái* với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
- Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: DS Hoàng Duy Khánh
- Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

- Số điện thoại: 0962.743.666

- Địa chỉ email: dkhanhbvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị Y tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 31 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 10 tháng 11 năm 2023.


Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2023.

6. Hình thức đăng tải: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái <http://benhvientinhvienbai.vn/>

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu theo Bảng sau:



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sửa chữa, thay thế linh kiện cho Ống nội soi đại tràng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái (Model: CF-H170I; Số seri: 2023311; Xuất xứ: Olympus/Nhật Bản)	- Kiểm tra, đánh giá tổng thể thiết bị - Thay thế linh kiện hỏng hóc: 1. Toàn bộ thân ống soi tích hợp chip thu hình (Mã: RU762000): 01 cái 2. Bộ phận điều khiển (Mã: RU358100): 01 cái 3. Dây dẫn chung (Mã: RU649000): 01 cái 4. Bộ phận bảo vệ thân ống soi (Mã: GJ586100): 01 cái 5. Bộ dây công tắc điều khiển (Mã: RU572700): 01 cái 6. Nắp dây bộ phận điều khiển (Mã: RU659900): 01 cái 7. Chốt chặn cáp điều khiển (Mã: GR517400): 04 cái 8. Chụp bo công tắc (Mã: GE848100): 01 cái 9. Các phụ kiện kèm theo (Mã: Small Parts): 01 gói - Linh kiện thay thế phải mới 100% và tương thích với Ống nội soi đại tràng Olympus của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái - Bảo hành các linh kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	01	Lần	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	31/12/2023
2	Sửa chữa, thay thế linh kiện cho Ống nội soi đại tràng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái (Model: CF-H170I; Số seri: 2023315; Xuất xứ: Olympus/Nhật Bản)	- Kiểm tra, đánh giá tổng thể thiết bị - Thay thế linh kiện hỏng hóc: 1. Toàn bộ thân ống soi không tích hợp chip thu hình (Mã: RU738000): 01 cái 2. Bộ phận điều khiển (Mã: RU358100): 01 cái 3. Bộ phận bảo vệ thân ống soi (Mã: GJ586100): 01 cái 4. Vòi phun khí nước (Mã: RU266700): 01 cái 5. Nắp dây bộ phận điều khiển (Mã: RU659900): 01 cái 6. Chốt chặn nắp dây đầu ống soi (Mã: GS244900): 02 cái 7. Nắp dây đầu ống soi (Mã: RC075000): 01 cái 8. Chốt chặn cáp điều khiển (Mã: GR517400): 04 cái	01	Lần	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	31/12/2023

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		9. Các phụ kiện kèm theo (Mã: Small Parts): 01 gói - Linh kiện thay thế phải mới 100% và tương thích với Ống nội soi đại tràng Olympus của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái - Bảo hành các linh kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất				

- Báo giá dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho Ống nội soi đại tràng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái theo danh mục trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí, dịch vụ liên quan khác.

Thư

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Diêm Sơn

